

BMW Group - AIR: 2017-12-12 / 15:02  
Dealer: 33160/01  
Model: X1 X20D A  
Numer VIN: VV29310  
Seria: E84  
Kod modelu: VP01  
Typ prowadzący: VP01  
Numer zlecenia: -

#### Pojazd

**BMW X1 X20D A, 135kW**  
VV29310



Seria E84  
Kolor BLACK SAPPHIRE METALLIC  
Aktualne oprogramowanie (i-  
Level) E89X-12-07-506  
Start gwarancji 28 września 2012

Dostępne są aktywne  
umowy serwisowe.

#### Akcje techniczne

Brak akcji technicznych.

#### Umowy serwisowe

Opis	Wystawiający	Rozliczenie od	Czas trwania	Przebieg
Contratto per Servizio	CH	2015-09-28	do 2022-09-27	do 100000 km

#### Informacja o błędzie warsztatu/ doradztwo serwisowe

#### Mapa nawigacji

**i Wskazówka:** Ustalenie zainstalowanej karty nie było możliwe.

Zainstalowana mapa	Kod aktywacji (abonament)	Najnowsza mapa nawigacji otrzymana w abonamencie	Najnowsza płatna mapa nawigacji
-	Możliwa aktualizacja oprogramowania (SWID: 00280005).	Road Map Europe PREMIUM 2013	Road Map Europe East PREMIUM (USB) 2018-1 Road Map Europe West PREMIUM (USB) 2018-1 Road Map Europe East PREMIUM 2018-1 Road Map Europe West PREMIUM 2018-1

#### Szczegóły pojazdu

Rodzaj pojazdu	Samochód osobowy
Marka	BMW
Model	X1 X20D A

Karoseria	GEFZG
Numer VIN	VV29310
Pełny VIN	WBAVP91000VV29310
Seria	E84
Układ kierowniczy	LL
Silnik	N47T
Numer silnika	76638258
Skrzynia biegów	AUT
Numer skrzyni biegów	6038982WAK
Numer seryjny Headunit	Brak możliwości określenia Headunit
Napęd	ALLR
Fabryczne oprogramowanie (i-Level)	E89X-12-07-506
Data produkcji	2012-08-03
Data wydania	2012-08-07
Wersja krajowa	EUR
Numer lakieru	475
Kod tapicerki	LUG9
Kod modelu	VP01
Typ podstawowy	VP91

---

### Opcje wyposażenia

---

#### Zainstalowane fabrycznie opcje wyposażenia:

01CA SELECTION COP RELEVANT VEHICLES  
 01CB CO2 CONTENT  
 01CC AUTOMATIC START/STOP FUNCTION  
 01CD BRAKE ENERGY REGENERATION  
 0205 AUTOMATIC TRANSMISSION  
 0216 SERVOTRONIC  
 0230 EU SPECIFIC ADDITIONAL EQUIPMENT  
 0249 MULTI-FUNCTION FOR STEERING WHEEL  
 0255 SPORTS LEATHER STEERING WHEEL  
 0258 RUNFLAT TYRES  
 02A2 18"LT/ALY WHEELS DOUBLE SPOKE 421  
 02PA LOCKING WHEEL BOLTS  
 0386 ROOF RAIL  
 0413 LUGGAGE COMPARTMENT NET  
 0420 SUN PROTECTION GLAZING  
 0423 FLOOR MATS, VELOUR  
 0428 WARNING TRIANGLE  
 0430 INTERIOR AND EXTERIOR MIRROR PACKA  
 0431 INTERIOR RR VW MIRROR W AUT ANTI-D  
 0459 SEAT ADJUSTM., ELECTR. W. MEMORY  
 0481 SPORT SEATS F DRIVER/FRONT PASSENGER  
 0488 LUMBAR SUPPORT DRIVER/FRONT PASSENGER  
 0493 STORAGE COMPARTMENT PACKAGE  
 0494 SEAT HEATING F DRIVER/FRONT PASSENGER  
 04AE ARMREST FRONT RETRACTABLE  
 04AT INT.TR.FINI. BLACK HIGH-GLOSS  
 04U2 DRIVING EXPERIENCE CONTROL INCL. EC  
 0502 HEADLIGHT WASHER SYSTEM  
 0508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC)  
 0520 FOGLIGHTS  
 0521 RAIN SENSOR  
 0522 XENON LIGHT

#### Pofabrycznie zamontowane opcje wyposażenia:

Samochód nie ma żadnych doposażeń.

0524 ADAPTIVE HEADLIGHTS  
0534 AUTOMATIC AIR CONDITIONING  
0544 CRUISE CONTROL WITH BRAKING FUNCTION  
0548 SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING  
05AC AUTOM. HIGH-BEAM HEADLIGHTS CONTROL  
05DA PASSENGER AIRBAG DEACTIVATE  
0609 NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL  
0614 INTERNET PREPARATION  
0615 EXTENDED BMW ONLINE INFORMATION  
0620 VOICE INPUT SYSTEM  
0644 PREP. FOR. MOB. PH. BLUET. INTERF.  
0654 DAB TUNER  
0698 AREA-CODE 2  
06AA BMW TELESERVICES  
06AB CONTROL TELESERVICES  
06AL BMW LIVE  
06FL USB-/AUDIO INTERFACE  
06NF EXT.CON.OF THE MUSIC PLAY.I.MOBILPH  
06NR APPS  
06VC CONTROL COMBOX  
07AC SPORT LINE  
07KB NAVIGATION PACKAGE PROFESSIONAL  
0840 HIGH SPEED SYNCHRONISATION  
0869 LANGUAGE VERSION SWITZERLAND/GERMAN  
0879 GERMAN / ON-BOARD DOCUMENTATION  
08KA OELSERVICE INT. 30.000 KM/24 MONTHS  
08SC COUNTRY SPEC. RELEASE OF TELESERVICE  
08SP COP CONTROL  
08TK PASSIVE PROTECTION FOR PEDESTRIANS  
08TN DAYTIME DRIVING LIGHTS SELECTABLE B  
08V1 NCAP LABEL  
A080 Akumulator AGM 80 Ah, fabryczny

## Kodowane wyposażenie

**i Wskazówka:** Sprawdź za pomocą ISTA/P, czy możliwe są dodatkowe wyposażenia podlegające kodowaniu.

### Możliwe wyposażenie:

Doposażenie w Performance Control  
Zmiana języka: ustawienie wyświetlacza i telefonu na język holenderski z angielskim UK i francuskim (nie dla wersji na rynek USA i Azji)  
≈ Przebrojenia (tylko kodowanie): Doposażenie w akumulator 70 Ah  
Zmiana języka: ustawienie wyświetlacza i telefonu na język grecki z angielskim i niemieckim (nie dla wersji na rynek USA i Azji)  
Doposażenie w iPod  
Doposażenie w podwozie sportowe  
≈ Przebrojenia (tylko kodowanie): Doposażenie w akumulator 55 Ah  
≈ Przebrojenia (tylko kodowanie): Zmiana - pasażer, wyłączenie ostrzeżenia o niezapiętych pasach  
Doposażenie w kamerę jazdy wstecz  
Zmiana języka: ustawienie wyświetlacza i telefonu na język włoski z niemieckim i angielskim UK (nie dla wersji na rynek USA i Azji)  
Zmiana - dezaktywacja otwierania komfortowego  
Zmiana języka: ustawienie wyświetlacza i telefonu na język węgierski z angielskim i niemieckim (nie dla wersji na rynek USA i Azji)  
Doposażenie - pojazd służbowy  
≈ Przebrojenia (tylko kodowanie): Doposażenie w akumulator 70 Ah AGM  
Doposażenie w zmieniarke CD  
≈ Przebrojenia (tylko kodowanie): Doposażenie w akumulator 90 Ah AGM  
Zmiana języka: ustawienie wyświetlacza i telefonu na język hiszpański z francuskim i angielskim UK (nie dla wersji na rynek USA i Azji)  
≈ Przebrojenia (tylko kodowanie): Zmiana Interwał wymiany oleju Otto: 24 miesiące / 25000 km / 16000 mi - Diesel: 24 miesiące /

### Potencjalnie możliwe wyposażenie (prosimy sprawdzić z ISTA-P):

15000 km / 10000 mi

≈ Przebrojenia (tylko kodowanie): Zmiana - dezaktywacja BMW TeleServices

Doposażenie w autoalarm

Zmiana języka: ustawienie wyświetlacza i telefonu na język turecki z angielskim i niemieckim (nie dla wersji na rynek USA i Azji)

≈ Przebrojenia (tylko kodowanie): Zmiana - ustawienie DVD Areacode dla US i Kanady

Doposażenie w tylne światła LED

Zmiana języka: ustawienie wyświetlacza i telefonu na język polski z angielskim i niemieckim (nie dla wersji na rynek USA i Azji)

Zmiana języka: ustawienie wyświetlacza i telefonu na język szwedzki z angielskim i niemieckim (nie dla wersji na rynek USA i Azji)

≈ Przebrojenia (tylko kodowanie): Zmiana - kierowca, wyłączenie ostrzeżenia o niezapiętych pasach

Doposażenie w system HiFi Alpine

Doposażenie w akcesorium dodatkowe - ogrzewanie na postoju

Zmiana języka: ustawienie wyświetlacza i telefonu na język niemiecki z francuskim i angielskim UK (nie dla wersji na rynek USA i Azji)

Zmiana języka: ustawienie wyświetlacza i telefonu na język portugalski z angielskim i hiszpańskim (nie dla wersji na rynek USA i Azji)

≈ Przebrojenia (tylko kodowanie): Zmiana Interwał wymiany oleju 24 miesiące / 12000 km / 8000 mil

≈ Przebrojenia (tylko kodowanie): Doposażenie w akumulator 46 Ah

Zmiana - ustawienie DVD Areacode dla RPA i Australii

Zmiana korekta CBS pokładziny hamulcowe

Zmiana - ustawienie DVD Areacode dla Azji Południowo-Wschodniej

Zmiana języka: ustawienie wyświetlacza i telefonu na język angielski z francuskim i hiszpańskim (nie dla wersji na rynek USA i Azji)

Doposażenie DSC - suche hamulce

Zmiana - ustawienie DVD Areacode dla Rosji, Indii i Afryki

Zmiana - ustawienie automatycznego sterowania świateł na czułe

Zmiana - dezaktywacja reflektorów przeciwmgielnych

≈ Przebrojenia (tylko kodowanie): Zmiana Interwał wymiany oleju 12 miesięcy / 8000 km / 5000 mil

Doposażenie w przygotowanie do montażu tylnego bagażnika

Zmiana wyposażenia Reakcja hamulców w przypadku wilgoci

Zmiana - aktywacja blokady wysuwania płyty DVD

≈ Przebrojenia (tylko kodowanie): Doposażenie w akumulator 80 Ah

Doposażenie w zaczep holowniczy zdejmowany

Przebrojenie - likwidacja trzeszczenia w głośnikach radia przy włączaniu/uruchamianiu silnika

Zmiana - ustawienie DVD Areacode dla Chin

Zmiana języka: ustawienie wyświetlacza i telefonu na język francuski z hiszpańskim i angielskim UK (nie dla wersji na rynek USA i Azji)

---

## Historia serwisowa





Brak elektronicznej książki serwisowej.

---

## Historia kluczyka (KeyReader)

---

Data wczytania	Stan licznika	Dealer	Nr kluczyka
12.06.17	182441 km	07108	0







09.02.17

161508 km

07016

1








26.01.17

160247 km

07016

1







26.11.15

113811 km

09485

0










29.05.15

94127 km

28034

0








03.03.15

85307 km

28034

0







08.12.14

79135 km

28034

0









16.06.14

61337 km

28034

0







21.03.14


52679 km

28034

0



29.11.13      41906 km      28034      0



20.08.13      32024 km      28034      0

31.07.13      30602 km      28034      0

18.06.13      25769 km      28034      0

22.04.13      19919 km      28034      0

22.04.13      19914 km      28034      0

### Historia gwarancji

Data naprawy	Stan licznika	Dealer
05.06.15	94127 km	28034

Zadanie

**Demontaż i montaż przednich i tylnych kół**  
 Stawka godzinowa | 36 10 360

**Zainicjowanie wskaźnika spadku ciśnienia w oponach**  
 Stawka godzinowa | 36 11 500

Zadanie

**Pióro wycieraczki** 1.0  
 Część | 61 62 2 990 035

**Kpl. piór wycieraczek** 1.0  
 Część | 61 61 2 158 219

08.12.14      79142 km      28034

Zadanie

**Przegląd hamulców tylnych/wymiana okładzin hamulcowych**  
 Stawka godzinowa | 00 00 614

**Klocki hamulcowe, bezazbestowe** 1.0  
 Część | 34 21 6 774 692

**Śruba imbusowa** 2.0  
 Część | 34 21 1 161 806

**Czujnik klocków hamulcowych** 1.0  
 Część | 34 35 6 792 565

**Tarcza hamulcowa, wentylowana** 2.0  
 Część | 34 21 6 864 901

Zadanie

Zainicjowanie wskaźnika spadku ciśnienia w oponach  
Stawka godzinowa | 36 11 500

---

Demontaż i montaż przednich i tylnych kół  
Stawka godzinowa | 36 10 820

---

Demontaż i montaż przednich i tylnych kół  
Stawka godzinowa | 36 10 360

Zadanie

Kpl. piór wycieraczek 1.0  
Część | 61 61 2 158 219

---

Piéro wycieraczki 1.0  
Część | 61 62 2 990 035

Zadanie

Przegląd - zakres podstawowy  
Stawka godzinowa | 00 00 105

16.06.14                  61344 km                  28034

Zadanie

Przegląd/wymiana mikrofiltra(ów)  
Stawka godzinowa | 00 00 616

---

Mikrofiltr z węglem aktywnym 1.0  
Część | 64 31 9 313 519

Zadanie

Pielęgnacja pojazdu BSP (CH)  
Stawka godzinowa | 00 12 995

Zadanie

Przegląd/wymiana filtra paliwa  
Stawka godzinowa | 00 00 604

---

Wkład filtra paliwa 1.0  
Część | 13 32 7 823 413

Zadanie

Serwis wkładu filtra powietrza  
Stawka godzinowa | 00 00 602

---

Wkład filtra powietrza 1.0  
Część | 13 71 7 797 465

Zadanie

Serwis olejowy silnika  
Stawka godzinowa | 00 00 610

---

Kpl. wkład filtra oleju 1.0  
Część | 11 42 8 507 683

Zadanie

Przegląd - kompleksowa kontrola pojazdu  
Stawka godzinowa | 00 00 624

Zadanie

Przegląd - zakres podstawowy  
Stawka godzinowa | 00 00 105

21.03.14                    52687 km                    28034

Zadanie

Demontaż i montaż przednich i tylnych kół  
Stawka godzinowa | 36 10 360

Zainicjowanie wskaźnika spadku ciśnienia w oponach  
Stawka godzinowa | 36 11 500

Zadanie

Pióro wycieraczki 1.0  
Część | 61 62 2 990 035

Kpl. piór wycieraczek 1.0  
Część | 61 61 2 158 219

29.11.13                    41906 km                    28034

Zadanie

Zainicjowanie wskaźnika spadku ciśnienia w oponach  
Stawka godzinowa | 36 11 500

Demontaż i montaż przednich i tylnych kół  
Stawka godzinowa | 36 10 360

Zadanie

Kpl. piór wycieraczek 1.0  
Część | 61 61 2 158 219

Pióro wycieraczki 1.0  
Część | 61 62 2 990 035

20.08.13                    32031 km                    28034

Zadanie

Przegląd/wymiana mikrofiltra(ów)  
Stawka godzinowa | 00 00 616

Mikrofiltr z węglem aktywnym 1.0  
Część | 64 31 9 313 519

Zadanie

Pielęgnacja pojazdu BSP (CH)  
Stawka godzinowa | 00 12 995

Zadanie

Serwis olejowy silnika  
Stawka godzinowa | 00 00 610

Kpl. wkład filtra oleju 1.0  
Część | 11 42 8 507 683



Zadanie

Przegląd - zakres podstawowy  
Stawka godzinowa | 00 00 105

22.04.13            19918 km            28034

Zadanie

Zainicjowanie wskaźnika spadku ciśnienia w oponach  
Stawka godzinowa | 36 11 500

Demontaż i montaż przednich i tylnych kół  
Stawka godzinowa | 36 10 360

Zadanie

Pióro wycieraczki 1.0  
Część | 61 62 2 990 035

Kpl. piór wycieraczek 1.0  
Część | 61 61 2 158 219

23.11.12            6972 km            28034

Zadanie: Door trim panel, rear (incl. module carrier, rear door) Unpleasant noises

Opis Door trim panel, rear (incl. module carrier, rear door) Unpleasant noises

Lokalizacja usterki(ek) nadwozia  
Stawka godzinowa | 51 00 001

Demontaż i montaż tapicerki drzwi z tyłu z lewej lub z prawej strony  
Stawka godzinowa | 51 42 503

23.11.12            6972 km            28034

Zadanie

Demontaż i montaż przednich i tylnych kół  
Stawka godzinowa | 36 10 360

Zainicjowanie wskaźnika spadku ciśnienia w oponach  
Stawka godzinowa | 36 11 500

Zadanie

Kpl. piór wycieraczek 1.0  
Część | 61 61 2 158 219

Pióro wycieraczki 1.0  
Część | 61 62 2 990 035

---

Historia napraw/historia reklamacji

---

Data naprawy	Stan licznika	Dealer
05.06.15	94127 km	28034

Zadanie

Demontaż i montaż przednich i tylnych kół  
Stawka godzinowa | 36 10 360

---

Zainicjowanie wskaźnika spadku ciśnienia w oponach  
Stawka godzinowa | 36 11 500

Zadanie

Piéro wycieraczki 1.0  
Część | 61 62 2 990 035

---

Kpl. piór wycieraczek 1.0  
Część | 61 61 2 158 219

05.03.15                    85327 km                    28034

Zadanie

Szacowanie jako wizyta ponowna.                    Nie

02.03.15                    85312 km                    28034

Zadanie

Szacowanie jako wizyta ponowna.                    Nie

---

Czynność dodatkowa przy czujniku deszczu i świateł  
Stawka godzinowa | 61 35 995

---

Demontaż i montaż przedniej szyby  
Stawka godzinowa | 51 31 000

---

Kpl. czujnika zaporowania, klejony 1  
Część | 64 11 6 928 326

---

Odbojnik 6  
Część | 51 31 2 996 980

---

Podkład do malowania VP 206 1  
Część | 83 19 9 407 777

---

Zestaw napr. do szyb, na zimno, 1 godz. 1  
Część | 83 19 2 289 285

---

Półka mocująca 1  
Część | 51 31 7 133 291

---

Szyba przednia ziel. z czuj. deszczu 1  
Część | 51 31 2 993 182

---

Odbojnik gumowy 6  
Część | 51 31 1 925 433

---

Oslona przedniej szyby 1  
Część | 51 31 7 307 896

16.12.14                    79158 km                    28034

Zadanie

Szacowanie jako wizyta ponowna. Nie

---

Mietwagen SO 89856BMW 116i / P624852  
Stawka godzinowa | ISPA\_SUBLET

09.12.14 79158 km 28034

Zadanie

Szacowanie jako wizyta ponowna. Nie

---

LackierungsarbeitenAutospritzwerk Müller AG  
Stawka godzinowa | LA

09.12.14 79158 km 28034

Zadanie

Szacowanie jako wizyta ponowna. Nie

---

LackierungsarbeitenAutospritzwerk Müller AG  
Stawka godzinowa | LA

Szkoło odblaskowe prawe 1  
Część | 63 14 7 314 884

---

Obudowa zderzaka tylnego gruntowana 1  
Część | 51 12 7 345 036

---

Obudowa zderzaka tylnego dolna 1  
Część | 51 12 7 345 044

---

09.12.14 79158 km 28034

Zadanie

Szacowanie jako wizyta ponowna. Nie

---

LackierungsarbeitenAutospritzwerk Müller AG  
Stawka godzinowa | LA

08.12.14 79142 km 28034

Zadanie

Szacowanie jako wizyta ponowna. Nie

---

Zainicjowanie wskaźnika spadku ciśnienia w oponach  
Stawka godzinowa | 36 11 500

---

Demontaż i montaż przednich i tylnych kół  
Stawka godzinowa | 36 10 360

---

Sommerräder / -reifen einlagern  
Stawka godzinowa | 126.4

---

Pióro wycieraczki 1  
Część | 61 62 2 990 035

---

Kpl. piór wycieraczek  
Część I 61 61 2 158 219

1

Zadanie

Szacowanie jako wizyta ponowna. Nie

Niveaontrolle (kostenlos)  
Stawka godzinowa I 100

Scheibenreiniger Winter lokalnie 4.5  
Część I 9001

Frostschutzgemisch lokalnie 0.6  
Część I 9003

Zadanie

Szacowanie jako wizyta ponowna. Nie

Przegląd hamulców tylnych/wymiana okładzin hamulcowych  
Stawka godzinowa I 00 00 614

Śruba imbusowa 2  
Część I 34 21 1 161 806

Tarcza hamulcowa, wentylowana 2  
Część I 34 21 6 864 901

Klocki hamulcowe, bezazbestowe 1  
Część I 34 21 6 774 692

Czujnik klocków hamulcowych 1  
Część I 34 35 6 792 565

16.06.14 61344 km 28034

Zadanie

Szacowanie jako wizyta ponowna. Nie

Przegląd - zakres podstawowy  
Stawka godzinowa I 00 00 105

Przegląd/wymiana filtra paliwa  
Stawka godzinowa I 00 00 604

Pielęgnacja pojazdu BSP (CH)  
Stawka godzinowa I 00 12 995

Przegląd - kompleksowa kontrola pojazdu  
Stawka godzinowa I 00 00 624

Serwis wkładu filtra powietrza  
Stawka godzinowa I 00 00 602

Serwis olejowy silnika  
Stawka godzinowa I 00 00 610

Przegląd/wymiana mikrofiltra(ów)  
Stawka godzinowa I 00 00 616

Kpl. wkład filtra oleju 1  
Część I 11 42 8 507 683



Zainicjowanie wskaźnika spadku ciśnienia w oponach  
Stawka godzinowa | 36 11 500

---

Demontaż i montaż przednich i tylnych kół  
Stawka godzinowa | 36 10 360

Zadanie

Kpl. piór wycieraczek 1.0  
Część | 61 61 2 158 219

---

Piéro wycieraczki 1.0  
Część | 61 62 2 990 035

20.08.13 32031 km 28034

Zadanie

Przegląd/wymiana mikrofiltra(ów)  
Stawka godzinowa | 00 00 616

---

Mikrofiltr z węglem aktywnym 1.0  
Część | 64 31 9 313 519

Zadanie

Pielęgnacja pojazdu BSP (CH)  
Stawka godzinowa | 00 12 995

Zadanie

Serwis olejowy silnika  
Stawka godzinowa | 00 00 610

---

Kpl. wkład filtra oleju 1.0  
Część | 11 42 8 507 683

Zadanie

Przegląd - zakres podstawowy  
Stawka godzinowa | 00 00 105

22.04.13 19918 km 28034

Zadanie

Zainicjowanie wskaźnika spadku ciśnienia w oponach  
Stawka godzinowa | 36 11 500

---

Demontaż i montaż przednich i tylnych kół  
Stawka godzinowa | 36 10 360

Zadanie

Piéro wycieraczki 1.0  
Część | 61 62 2 990 035

---

Kpl. piór wycieraczek 1.0  
Część | 61 61 2 158 219

23.11.12 6972 km 28034

Zadanie

Opis

Door trim panel, rear (incl. module carrier, rear door) Unpleasant noises

---

Lokalizacja usterki(ek) nadwozia

Stawka godzinowa | 51 00 001

---

Demontaż i montaż tapicerki drzwi z tyłu z lewej lub z prawej strony

Stawka godzinowa | 51 42 503

23.11.12

6972 km

28034

Zadanie

Demontaż i montaż przednich i tylnych kół

Stawka godzinowa | 36 10 360

---

Zainicjowanie wskaźnika spadku ciśnienia w oponach

Stawka godzinowa | 36 11 500

Zadanie

Kpl. piór wycieraczek

Część | 61 61 2 158 219

1.0

---

Pióro wycieraczki

Część | 61 62 2 990 035

1.0





























