

BMW Group - AIR: 2020-05-22 / 06:41
Dealer: 28965/02
Model: 525D XDR A
Numer identyfikacyjny pojazdu: WBA5C91070D462447
Seria: F10
Kod modelu: 5C01
Typ prowadzący: 5C01

Pojazd

BMW 525D XDR A, 160kW

WBA5C91070D462447



Seria F10
Kolor kallisto-grau metallic
Aktualne oprogramowanie (i- F010-18-03-530
Level)
Start gwarancji 28 maja 2014



Występują akcje techniczne.

Akcje techniczne

Status	Nr czynności	Opis	Rezerwacja
Otwórz	1INFO211056	Service Action in Case of Customer Complaint (SACC): Topic "Exhaust-Gas Recirculation Cooler Nx7" Lokalny nr kampanii: -	

Umowy serwisowe

Brak umów BMW Service Inclusive

Informacja o błędzie warsztatu/ doradztwo serwisowe

Brak informacji o błędach.

Mapa nawigacji

Zainstalowana mapa

Kod aktywacji (abonam...

Najnowsza mapa
nawigacji dostępna w
abonamencie

Najnowsza płatna
mapa nawigacji

Road Map EUROPE EAST Next 2019-2 (stan: 2019-09-04)	Kod aktywacyjny ważny w przypadku map nawigacji wydanych do 2020-08-31 (SWID: 00A9004F).	Road Map EUROPE WEST Next 2020-2 Road Map EUROPE EAST Next 2020-2	-
--	--	--	---

Szczegóły pojazdu

Typ pojazdu	Pojazd osobowy
Marka	BMW
Model	525D XDR A
Karoseria	LIM
Numer identyfikacyjny pojazdu (ostatnie 7 znaków)	D462447
Numer identyfikacyjny pojazdu (17 znaków)	WBA5C91070D462447
Seria	F10
Układ kierowniczy	LL
Silnik	N47T
Numer silnika	84538881
Układ oczyszczania spalin	EURO6, T, CI, M, N1 I
Skrzynia biegów	AUT
Numer skrzyni biegów	0709284ZV1
Numer seryjny Headunit	HB2068E7872088
Napęd	ALLR
Fabryczne oprogramowanie (i-Level)	F010-14-03-503
Data produkcji	2014-05-06
Zakład produkcyjny	Dingolfing
Data wydania	2014-06-04
Dealer wydający pojazd	BMW AG, C1-V-30, München, DE
Wersja krajowa	EUR
Numer lakieru	B64
Kod tapicerki	LCSW

Kod modelu	5C01
Typ podstawowy	5C91
Typ prowadzący	5C01

Opcje wyposażenia

Zainstalowane fabrycznie opcje wyposażenia:

01CA Selekcja COP ważnych pojazdów
01CB Zakres CO2
01CC Auto start/stop function
01CD Brake Energy Regeneration
0205 Automatyczna skrzynia biegów
0230 Zakres dodatkowy, charakteryst. dla UE
0255 Kierownica sportowa ze skóry z poduszką
0258 Ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu
02VB Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach
0302 Instalacja alarmowa
0423 Dywaniki podłogowe Velours
0428 Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
0431 Lusterko wewn. ściemniane automatycznie
0441 Pakiet dla palących
0464 Worek na narty
0465 System załadunku
0481 Fotel sportowy
0488 Podparcie lędźwi kierowcy i pasażera
0494 Podgrzewanie fotela kierowcy/pasażera
04AT Listwy wewn., wysoki połysk, czarne
04U2 Przeł. właściwości jezdnych z ECO PRO
04UR Oświetlenie wnętrza dookoła
0502 Spryskiwacze reflektorów
0508 Park Distance Control (PDC)
0534 Klimatyzacja automatyczna
0548 Licznik kilometrów
0575 Dodatkowe gniazda 12V
05A1 LED Fog lights
05AL Active Protection
0609 System nawigacji Professional
0676 System głośników HiFi
0698 Area-Code 2 do DVD
06AC Inteligentne połączenie ratunkowe
06AE Teleservices
06AK Connected Drive Services
06AM Real-Time Traffic Information
06AN Concierge Services
06AP Remote Services
06NS Komfort. telefonia z rozsz. smartfonem
06WA Tablica przyrządów z rozszerz. zakresem
07RS Pakiet Comfort
07XP Pakiet nawigacji Connected Drive

Pofabrycznie zamontowane opcje wyposażenia:

Samochód nie ma żadnych doposażeń.

0801 Wersja krajowa Niemcy
0851 Wersja językowa, niemiecki
0879 Literatura pokładowa, niemiecki
08KA Termin wym.oleju 24 miesiące/30 000 km
08TF Aktywna ochrona pieszych
08TH Speed Limit Info
08V1 Tabliczka informacyjna
0931 Opony zimowe zamiast letnich z fabryki
09AA Zabezp. zewn. pokrycia z tworzywa szt.
A105 Akumulator AGM 105 Ah
LEDE Wyposażenie skórzane

Stan oprogramowania sterownika

Wskazówka: Dopuszczalne parowania CAL ID/CVN w pojazdach EURO.

Sterownik	Klasa sterownika	CAL ID	CVN
DME1	DME	14A52498	14A52498
		39B78180	39B78180
		7D4BF2D4	7D4BF2D4
		A3A3A4B2	A3A3A4B2
		A69D87BE	A69D87BE
		AFB2204B	AFB2204B
		B81BB403	B81BB403
		ECB1FA57	ECB1FA57
		EDD7236D	EDD7236D
		F78ACD72	F78ACD72

Historie pojazdu

	Data	Typ	Przebieg	Dealer	Przeгляд
—	16.05.2019	Rękojmia	108569 km	29029 Inchcape Motor Polska Sp.zo.o., Wroclaw	Zadanie: Exx Fxx Gxx Check exhaust-gas recirculation cooler and replace if needed

— Zadanie: Exx Fxx Gxx Check exhaust-gas recirculation cooler and replace if needed

Opis: Exx Fxx Gxx Check exhaust-gas recirculation cooler and replace if needed

Określone jako ponowna wizyta: Nie


Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Kontrola wzrokowa chłodnicy recyrkulacji spalin i wylotu chłodnicy; kontrola komunikatu przeglądu poziomu czynnika chłodzącego
Stawka godzinowa | 00 67 596


9 JC

Exx Fxx Gxx Check exhaust-gas recirculation cooler and replace if needed
Usterka | 00 11 97 04 00


— 06.12.2018 Kluczyk 101585 km 29029 Kluczyk 0
Inchcape
Motor
Polska
Sp.zo.o.,
Wroclaw



— 06.12.2018 Przegląd 101585 km 29029 Automatycznie
Inchcape
Motor
Polska
Sp.zo.o.,
Wroclaw



— 21.08.2018 Kluczyk 96756 km 32059 Kluczyk 0



— 25.05.2018 Rękojmia 90223 km 29029 Zadanie:
Inchcape Intake
Motor manifold
Polska dirty /
Sp.zo.o., blocked
Wroclaw Zadanie:
Intake
manifold

dirty /
blocked
Zadanie:
Heat shield,
exhaust
turbocharger
(ATL) Loose
Zadanie:
Nitrogen
oxide sensor
(NOx
sensor) after
SCR
catalytic
converter
Permanent
malfunction
Zadanie:
Charge air
pipes/hoses
Leaking

— Zadanie: Intake manifold dirty / blocked

Opis: Intake manifold dirty / blocked

Określone jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Zaprogramowanie/zakodowanie sterownika(ów)
Stawka godzinowa | 61 00 730

4 JC

Przeprowadzenie testu pojazdu
Stawka godzinowa | 00 00 556

3 JC

Kanały wlotowe głowicy cylindrowej i kolektor
powietrza zasysanego oczyścić
Stawka godzinowa | 11 12 800

51 JC

Kontrola działania układów elektroniki silnika diesel
(DDE)
Stawka godzinowa | 13 00 003

0 JC

Intake manifold dirty / blocked
Usterka | 11 61 12 76 00

Przewód ssący ze sterow. przepust.
Część | 11 61 7 807 991

1

Czujnik ciśn. doład.
Część | 13 62 7 804 742

1

— Zadanie: Intake manifold dirty / blocked

Opis: Intake manifold dirty / blocked

Określone jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Kanały wlotowe głowicy cylindrowej i kolektor powietrza zasysanego oczyścić Stawka godzinowa 11 12 800	0 JC
---	------

Kontrola działania układów elektroniki silnika diesel (DDE) Stawka godzinowa 13 00 003	12 JC
---	-------

Zaprogramowanie/zakodowanie sterownika(ów) Stawka godzinowa 61 00 730	0 JC
--	------

Przeprowadzenie testu pojazdu Stawka godzinowa 00 00 556	0 JC
---	------

Intake manifold dirty / blocked Usterka 11 61 12 76 00	
---	--

Przewód ssący ze sterow. przepust. Część 11 61 7 807 991	0
---	---

Czujnik ciśn. doład. Część 13 62 7 804 742	0
---	---

— Zadanie: Heat shield, exhaust turbocharger (ATL) Loose

Opis: Heat shield, exhaust turbocharger (ATL) Loose

Określone jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Demontaż i montaż/wymiana zespołu podciśnieniowego Stawka godzinowa 11 65 575	37 JC
--	-------

Heat shield, exhaust turbocharger (ATL) Loose Usterka 11 65 28 37 00	
---	--

Przewód elast. podciśnien. czerwony Część 11 65 7 796 857	2
--	---

Przewód elast. podciśnien. niebieski Część 11 65 7 796 879	2
---	---

Osłona termiczna Część 11 65 8 518 876	1
---	---

— Zadanie: Nitrogen oxide sensor (NOx sensor) after SCR catalytic converter Permanent malfunction

Opis: Nitrogen oxide sensor (NOx sensor) after SCR catalytic converter Permanent malfunction

Określone jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Wymiana czujnika tlenu azotu za katalizatorem SCR 3 JC
 Stawka godzinowa | 13 62 622

Nitrogen oxide sensor (NOx sensor) after SCR
 catalytic converter Permanent malfunction
 Usterka | 11 78 08 15 00

Czujnik NOx 1
 Część | 13 62 8 589 846

— Zadanie: Charge air pipes/hoses Leaking

Opis: Charge air pipes/hoses Leaking

Określone jako ponowna wizyta: Nie


Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Demontaż i montaż/wymiana rurki ciśnieniowej 4 JC
 Stawka godzinowa | 11 61 755


Charge air pipes/hoses Leaking
 Usterka | 17 51 02 48 00

Przewód powietrza doładowującego 1
 Część | 11 61 7 810 796


— 15.05.2018 Kluczyk 90119 km 29029 Kluczyk 0
 Inchcape
 Motor
 Polska
 Sp.zo.o.,
 Wrocław




— 06.09.2017 Kluczyk 77532 km 29029 Kluczyk 0
 Inchcape
 Motor
 Polska
 Sp.zo.o.,
 Wrocław




— 06.09.2017 Przegład 77532 km 29029 Automatyycznie
 Inchcape
 Motor
 Polska
 Sp.zo.o.,
 Wroclaw




— 06.07.2017 Kluczyk 71381 km 29029 Kluczyk 0
 Inchcape
 Motor
 Polska
 Sp.zo.o.,
 Wroclaw



— 17.05.2017 Kluczyk 67790 km 29029 Kluczyk 0
 Inchcape
 Motor
 Polska
 Sp.zo.o.,
 Wroclaw



— 17.05.2017 Przegład 67790 km 29029 Automatyycznie
 Inchcape
 Motor
 Polska
 Sp.zo.o.,
 Wroclaw



— 17.05.2017 Rękojmia 67790 km 29029 Inchcape Motor Polska Sp.zo.o., Wrocław Zadanie: F0x F1x N47 B47 Replace air conditioning condenser

— Zadanie: F0x F1x N47 B47 Replace air conditioning condenser

Opis: F0x F1x N47 B47 Replace air conditioning condenser

Określone jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Skrapacz klimatyzacji sprawdzić i wymienić 17 JC
 Stawka godzinowa | 00 64 293

F0x F1x N47 B47 Replace air conditioning condenser
 Usterka | 00 64 93 01 00


Skrapacz klimatyzacji 1
 Część | 64 50 9 391 489

Pierścień uszczelniający 1
 Część | 64 50 8 375 741


Pierścień uszczelniający 1
 Część | 64 50 8 374 959


Śruba sześciokątna 2
 Część | 07 14 7 029 829

— 24.11.2016 Kluczyk 58618 km 29029 Inchcape Motor Polska Sp.zo.o., Wrocław Kluczyk 0




— 10.11.2016 Kluczyk 57809 km 29029 Inchcape Motor Polska Sp.zo.o., Wrocław Kluczyk 0





— 29.08.2016 Kluczyk 53767 km 29029 Kluczyk 0
 Inchcape
 Motor
 Polska
 Sp.zo.o.,
 Wrocław



— 29.08.2016 Rękojmia 53767 km 29029 Zadanie:
 Inchcape Joint disc
 Motor Cracked /
 Polska broken /
 Sp.zo.o., torn off
 Wrocław

— Zadanie: Joint disc Cracked / broken / torn off

Opis: Joint disc Cracked / broken / torn off

Określone jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Wymiana tarczy przegubowej wału napędowego 20 JC
 Stawka godzinowa | 26 11 520


Joint disc Cracked / broken / torn off
 Usterka | 26 11 02 01 00

Tarcza przegubowa 1
 Część | 26 11 7 610 061


Śruba torx 3
 Część | 26 11 8 607 971

— 27.07.2016 Kluczyk 51468 km 29029 Kluczyk 0
 Inchcape
 Motor
 Polska
 Sp.zo.o.,
 Wrocław






— 27.07.2016 Przegład 51468 km 29029 Ręcznie
 Inchcape
 Motor
 Polska
 Sp.zo.o.,
 Wrocław



— 17.07.2015 Kluczyk 25278 km 29029 Kluczyk 0
 Inchcape
 Motor
 Polska
 Sp.zo.o.,
 Wrocław



— 15.07.2015 Kluczyk 25269 km 29029 Kluczyk 0
 Inchcape
 Motor
 Polska
 Sp.zo.o.,
 Wrocław

